



MODEL #

F R E S T E C

6'

UNIVERSAL 3-WIRE DRYER POWER CORD

CABLE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL PARA SECADORA



SPACE SAVING RIGHT ANGLE PLUG
ENCHUFE MOLDEADO DE ÁNGULO RECTO

Heavy duty 10 gauge wire

Alambre de grado industrial 10
de alta resistencia

Ring terminal connectors
Conectores para instalación fácil



Strain relief bracket
Soporte de alivio de tensión



3-Prong flexible cord 30 amp

Cable flexible de 3 conductores 30 amperes



GRADIENT



PMS 4153C PMS 2151C



PMS 1788C PMS 3597C PMS 2171C



F R E S T E C

6'

UNIVERSAL 3-WIRE DRYER POWER CORD

CABLE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL PARA SECADORA



Heavy duty 10 gauge wire

Alambre de grado industrial 10
de alta resistencia

SPACE SAVING RIGHT ANGLE PLUG
ENCHUFE MOLDEADO DE ÁNGULO RECTO



Ring terminal connectors
Conectores para instalación fácil

Strain relief bracket
Soporte de alivio de tensión



3-Prong flexible cord 30 amp

Cable flexible de 3 conductores 30 amperes



GRADIENT



PMS 4153C

PMS 2151C



PMS 1788C



PMS 3597C



PMS 2171C